

HEKTOR 31/32

(PL) Instrukcja montażu

(CZ) Návod k montáži

(D) Montageanleitung



(GB) Assembly instruction

(F) Model d'emploi

(HU) Szerelési útmutató

(I) Istruzione di montaggio

(NL) Handleiding voor de montage






(RU) Инструкция по монтажу

(RO) Instrucțiuni de montare




(SK) Návod k montáži

(TR) Montaj talimatı

Uwaga • Upozornění • Achtung • Attention • Caution • Figyelem Attenzione • Opgelet • Внимание • Atenție • Upozornenie • Dikkat	
PL	Czyszczenie należy wykonać wyłącznie za pomocą ściereczki lub lekko nawilżonego ręcznika. Nie stosować środków czyszczących do szorowania.
CZ	Čistění je nutné vykonávat výhradně pomocí utěrky nebo lehce navlhčeného ručníku. Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující abrazivní částice.
D	Bitte nur mit einem Staubtuch oder leicht feuchtem Lappen reinigen. Keine scheuernden Putzmittel verwenden.
GB	Please only clean with a duster or a damp cloth. Do not use any abrasive cleaners.
F	Le nettoyage se fait uniquement à l'aide d'un torchon ou d'une serviette légèrement mouillée.
HU	A tisztítás kizárólag törölrőruha vagy enyhén nedvesített törölköző segítségével végezhető. Súroló hatású tisztítószereket nem szabad használni.
I	Pulire esclusivamente con un panno o un asciugamano umido.
NL	Reinig alleen met een stofdoek of een lichtjes vochtige doek. Gebruik geen schurende poetsmiddelen.
RU	Очищайте от пыли тряпкой или слегка влажной ветошью. Не допускается применение чистящих средств, не предназначенных для ухода за мебелью.
RO	Curățarea trebuie efectuată numai cu o cârpă sau cu un prosop ușor umezit. Nu utilizați agenți de curățare abrazivi.
SK	Čistení je nutné vykonávať výhradne pomocí utierky alebo ľahko zvlhnutým ručníkom. Nepoužívajte čistiace prostriedky obsahujúci abrazívni častice.
TR	Lütfen sadece bir toz beziyile veya hafif nemli yumuşak bir bezle siliniz. Aşındırıcı temizlik malzemeleri kullanmayınız.



HEKTOR 31/32




L - 1600 -

- (HJ-951) (HJ-952) (HJ-931) (HJ-351) (HJ-352) (HJ-981) (HJ-125)


L - 1800 -



- (HJ-953) (HJ-954) (HJ-932) (HJ-353) (HJ-354) (HJ-982) (HJ-126)




M6.0X50 N1 4	 N2 4	10X35 D1 4	8.0X20 D3 8	4mm K3 1	 A 4	
3.5X25 W 30	 V4 4	 V6 2	4.0X16 W7 16	6.3X13 E 12	 B1 4	6.4X50 K1 4


1





3.5X25  W 30	8.0X20  D3 8
---	---












2






6.4X50  K1 4	4mm  K3 1
--	---

3

4mm  K3	M6.0X50  N1	 N2	 A	 B1	10X35  D1	6.3X13  E	 V6
1	4	4	4	4	4	12	2



4.0X16	
	
16	4

